

附件 2

## “一住两公” 用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	共和县基层家属院危旧房改造建设项目		填报日期	2026.06.11
地理位置	海南市(州) 共和县(市、区) 恰卜恰镇(乡) _____ 村		占地面积 (m <sup>2</sup> )	12760.87
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 100° 37' 25.26" 纬度: 36° 45' 48.51"			
<input checked="" type="checkbox"/> 土地使用权人/ <input type="checkbox"/> 土地储备机构/ <input type="checkbox"/> 其他 共和县住房和城乡建设局 (盖章)			统一社会信用代码或身份证号: 116325216985359260	
法定代表人或主要负责人: 王敏明		联系电话: 18_____0		
联系人: 王正中				
土地使用权取得或回收时间		变更前土地使用权人	首次	
地块调查红线及四至范围	东至环城东路, 南至宗日路, 西至倒淌河巷, 北至惠安小区。同时另附表、续图 1, 注明地块拐点坐标表、红线图及四至范围图等。			
地块原用途	城镇住宅用地	现规划用途	<input checked="" type="checkbox"/> 居住用地: <u>住宅</u> <input type="checkbox"/> 公共管理与公共服务用地: _____	
地块历史情况	1. 历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他需要说明的情况。			

<p>地块现状情况 (现场情况)</p>	<p>该地块为住宅用地</p>
<p>调查结论</p>	<p>1.地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2.地块原用途为"城镇住宅"，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。</p>
<p>承诺</p>	<p>我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。</p> <p style="text-align: center;">土壤污染状况调查责任主体单位 (盖章)</p> <p style="text-align: center;">法定代表人或者主要负责人签字</p>
<p>县(市、区、行委)自然资源主管部门意见:</p>	<p>经核查,地块权属清晰,坐落范围、土地用途符合城乡规划,符合国土空间总体规划。</p> <p style="text-align: right;">2026年 6月 10日</p>
<p>县(市、区、行委)生态环境局意见:</p>	<p>经核查,该地块原为城镇住宅用地,未发生污染等记录,周边土壤风险符合相关标准,调查结论属实。</p> <p style="text-align: right;">2026年 6月 15日</p>

# 地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：共和县基层家属院危旧房改造建设项目

序号	X 轴	Y 轴
1	4017877.795	33645786.176
2	4017878.011	33645787.493
3	4017878.943	33645791.818
4	4017880.265	33645797.951
5	4017877.889	33645798.466
6	4017879.290	33645804.534
7	4017882.483	33645819.276
8	4017883.237	33645823.171
9	4017883.511	33645823.118
10	4017887.097	33645839.255
11	4017886.366	33645839.417
12	4017890.830	33645858.924





序号	X轴	Y轴
26	4017862.000	33645925.439
25	4017866.182	33645924.660
24	4017866.241	33645924.980
23	4017872.989	33645923.765
22	4017872.924	33645923.404
21	4017877.043	33645922.636
20	4017877.115	33645923.022
19	4017880.888	33645922.343
18	4017881.020	33645923.071
17	4017881.370	33645923.005
16	4017882.037	33645926.581
15	4017891.801	33645924.435
14	4017909.933	33645921.396
13	4017894.296	33645858.002



序号	X 轴	Y 轴
27	4017862.054	33645925.734
28	4017854.670	33645927.063
29	4017854.635	33645926.867
30	4017850.573	33645927.614
31	4017850.607	33645927.795
32	4017846.650	33645928.508
33	4017846.544	33645927.917
34	4017812.135	33645934.299
35	4017814.350	33645946.239
36	4017791.545	33645950.081
37	4017772.095	33645946.855
38	4017766.704	33645940.989
39	4017753.718	33645898.050
40	4017768.448	33645893.627



序号	X 轴	Y 轴
41	4017768.993	33645895.351
42	4017781.503	33645890.792
43	4017785.996	33645889.362
44	4017779.577	33645868.266
45	4017793.402	33645864.082
46	4017852.938	33645846.077
47	4017850.043	33645836.505
48	4017836.928	33645793.070
49	4017837.951	33645792.871
50	4017842.918	33645791.907
51	4017844.372	33645791.668



续图 1

# 地块调查红线图及四至范围图

地块名称：共和县基层家属院危旧房改造建设项目

## 宗 地 图

单位：m·m<sup>2</sup>



2024年08月权属调查测绘  
2000国家大地坐标系  
绘图日期：2024年08月  
审核日期：2024年08月

1:1000

测绘员：杨启明  
绘图员：李培雷  
检查员：谢伟



址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	4017877705	33046780.170	1.33
J2	4017876 011	33046707 403	4.42
J3	4017876 943	33045701.010	0.27
J4	4017880 260	33046707 061	2.43
J5	4017877 880	33045706 460	0.23
J6	4017878 290	33045804.534	16.08
J7	4017882 463	33045810.270	3.07
J8	4017883 237	33045823 171	0.28
J9	4017883 611	33045823 118	10.53
J10	4017887 097	33045839.255	0.78
J11	4017886 360	33045830 417	20.01
J12	4017890 830	33045856 024	3.59
J13	4017894 290	33045856 002	65.20
J14	4017899 033	33045821 396	18.30
J15	4017881 801	33045824 435	10.00
J16	4017882 037	33045820 601	3.64
J17	4017881 370	33045823 005	0.30
J18	4017881 020	33045823 071	0.74
J19	4017880 888	33045823 343	3.03
J20	4017877 116	33045823 022	0.30
J21	4017877 043	33045822 030	4.10
J22	4017872 824	33045823 404	0.37
J23	4017872 889	33045823 785	0.80
J24	4017866 241	33045824 080	0.33
J25	4017866 182	33045824 000	4.25
J26	4017862 000	33045826 430	0.30
J27	4017862 054	33045825 734	7.50
J28	4017854 870	33045827 003	0.20
J29	4017854 835	33046826 887	4.13
J30	4017850 873	33045827 014	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J30	4017850 873	33045827 014	0.18
J31	4017850 607	33045827 795	4.02
J32	4017848 680	33045828 608	0.00
J33	4017848 844	33045827 917	35.00
J34	4017812 135	33045834 209	12.14
J35	4017814 350	33045846 230	23.13
J36	4017791 545	33045850 001	19.72
J37	4017772 095	33045846 855	7.97
J38	4017788 704	33045840 980	44.80
J39	4017763 718	33045898 050	16.30
J40	4017768 448	33045883 827	1.81
J41	4017768 093	33045885 351	13.32
J42	4017781 803	33045898 792	4.71
J43	4017785 908	33045888 362	22.05
J44	4017770 677	33045868 280	14.44
J45	4017793 402	33045884 882	82.20
J46	4017852 808	33045840 077	10.00
J47	4017850 043	33045836 505	45.37
J48	4017830 828	33045793 070	1.04
J49	4017837 851	33045782 871	6.00
J50	4017842 918	33045791 807	1.47
J51	4017844 372	33046701 888	33.87
J1	4017877 785	33046786 170	


S=12700.87 平方米 合19.1413亩



续图 2

## 地块现状照片

地块名称：基层家属院危旧房项目现场



拍摄时间：2026年6月11日