


“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	共和县恰卜恰镇直亥路局部北侧	填表时间	2026 年 7. 28 日
地理位置	海南省(市) 共和县(市、区) 恰卜恰镇(乡) 村	占地面积 (m²)	1289.82
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 100° 37' 06.77" 纬度: 06° 17' 09.19"		
☒ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☐ 其他 海南州发展和改革委员会 : 统一社会信用代码或身份证号: 海南州发展和改革委员会 116325000150484588 法定代表人或主要负责人: 邱元林 联系人: 陈海君 联系电话: 0974-8512132			
土地使用权取得或回收时间	2014 年 7 月	变更前土地使用权人	
地块调查红线及四至范围	北至海南州财政局, 南至共和县直亥巷, 西至住宅区, 东至海南州市场监督管理局		
地块原用途	国有建设用地	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地
地块历史情况	1. 历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2. 历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3. 历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4. 历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5. 历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6. 现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。		



地块现状情况（现场情况）	机关团体用地
调查结论	1、地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2、地块原用途为“国有建设用地”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺瞒等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 经核查，该地块权属清晰，范围明确，使用人信息准确，用地规划符合国土空间规划。  2020年7月28日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 经核查，该地块原用途为国有建设用地，未发生污染记录，周边土壤风险安全可控，调查结论属实。  2020年7月30日	



地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：海南藏族自治州发展和改革委员会

序号	X 轴	Y 轴
J1	4018496.248	645397.404
J2	4018499.408	645435.534
J3	4018468.299	645438.131
J4	4018464.855	645438.134
J5	4018463.620	645422.792
J6	4018461.825	645422.936
J7	4018461.327	645416.756
J8	4018465.314	645416.435
J9	4018465.163	645414.555
J10	4018465.860	645414.499
J11	4018464.849	645401.940
J12	4018464.840	645399.934
J1	4018496.248	645397.404

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称:



续图 2

地块现状照片

地块名称:



拍摄时间: 2026 年 7 月 28 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App