

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	加隆村村委会		填报时间	2026.7.28
地理位置	海南省 共和县 黑马河镇 加隆村		占地面积 (m²)	5006.73 m²
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 108°55'35.279" 纬度: 19°55'19.200"			
□ 土地使用权人 / □ 土地储备机构 / ☒ 其他 黑马河镇加隆村村委会 : 统一社会信用代码或身份证号: 632521197803096019 法定代表人或主要负责人: 万玛才郎 联系人: 万玛才郎 变更前土地使用者: 国有建设用地				
土地使用权取得或回收时间	2025.07			
地块调查红线及四至范围	海南州共和县黑马河镇光明大道西侧局部地块占地面积 5006.73 平方米			
地块原用途	国有建设用地	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App




地块现状情况（现场情况）	机关团体用地
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“国有建设用地”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字：
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 经核查，该地块、调查范围、土地权利人信息准确，用地规划符合国土空间总体规划。  2026年7月20日 新和	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 经核查，该地块原用途为国有建设用地，未发生污染记录，周边土壤环境质量良好，符合调查结论要求。  2026年7月20日	



续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：加隆村委会



(2000 国家大地坐标系)

黑马河镇人民政府

[illegible]

续图 2

地块现状照片

地块名称：加隆村村委会



拍摄时间：2029.07.28



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

